



CD Seitenscheiben Gummi-Dichtungen



Die CLUB-Nachfertigung der Gummiprofile für die CD-Seitenscheibendichtungen ist abgeschlossen.



Das Ersatzteil ist ab sofort lieferbar.

Es handelt sich um Dichtstreifen.

(selbstverständlich identisches Profil wie beim Original)

für die A-Säule, sowie das Stück über der Tür bis zur B-Säule (ohne Ecken).

Geliefert wird das Profil am Stück, um einen exakt passenden

Zuschnitt auf Ihren CD zu gewährleisten.

Das Ersatzteil (reicht für beide Seiten)

kostet € 130,00 zuzüglich Versand.

Und kann über den Technischen Service des Club bestellt werden